


PORTACUT

Přenosný kyslíkový řezací stroj



KOMPAKTNÍ STROJ S ELEKTRICKÝM POHONEM PRO ŘEZÁNÍ:

ROVNÝCH ŘEZŮ
KRUŽNIC, OBLOUKŮ
A PRO ŘEZÁNÍ ÚKOSŮ

Přenosný automatický řezací stroj *PORTACUT*

Nízké náklady při vysoké kvalitě řezu



- Pro přímé řezy, oblouky, kružnice a úkosy.
 - Ovládací prvky : přepínač vpřed / vypnuto / zpět a nastavování rychlosti řezu
 - Motor : kondensátorový/indukční, AC 230V/10W,,9W/10W.
 - Nastavování rychlosti : jedním otočným knoflíkem.
 - Hmotnost 9,5 kg
 - Tloušťka řezu : 3 – 300mm
 - Rychlost řezu : 50 – 800 mm/min
 - Napájecí napětí : AC 230V , 50/60Hz
 - Řezání pruhů : 80 – 300mm
-
- ▶ Varianta s injektorovým hořákem pro **ACETYLEN** : 716.51782
 - ▶ **Propan, zemní plyn, MAPP, GRIESON** 716.51783
 - ▶ Se strojním hořákem pro všechny plyny - směšovací trysky 716.51784
-
- ▶ Vodící kolejnice s napojovacími zámky
 - délka 1200 mm: 716.51790
 - délka 1800 mm : 716.52018
-
- ▶ Řezací hořák MSZ 832/110 - A 716.51787
 - pro Acetylen:
 - ▶ Řezací hořák MSZ 832/110-PMYF 716.51788
 - Pro propan, zemní plyn atd.:
 - ▶ Řezací hořák MSIDZ 110-A/PMYF 716.51789
 - Pro směšovací trysky:
-
- ▶ Nastavovací ventil pro nahřívací kyslík, G 1/4 RH: 718.00500
 - ▶ Nastavovací ventil pro řezací kyslík, G 3/8 RH: 718.00502
 - ▶ Nastavovací ventil pro nahř. plyn, G 3/8 LH: 718.00501
-
- ▶ Pojistka pro nahřívací kyslík, G 1/4 RH: 0.463.285
 - ▶ Pojistka pro řezací kyslík G 3/8 RH: 0.463.384
 - ▶ Pojistka pro nahřívací plyn, G 3/8 LH: 0.463.284
-
- ▶ Prodlužovací pravítko: 716.51791
-
- ▶ Protizávaží: 716.51792
-
- ▶ Nástavec pro kružnice \varnothing 30-2400 mm: 716.51793
-
- ▶ Standartní hadice délka 730 mm: 716.51929
-
- ▶ Hadice pro druhý hořák délka 950 mm: 716.51930
-
- ▶ Držák hořáku pro úkosy 716.51794